

Návod k použití – lepidlo na textil:

Slepované plochy musí být čisté a suché. Lepidlo se nanese na obě strany. U tenkých jemných látek je nutné nanášet lepidlo velmi opatrně, aby neproniklo látkou skrz. Po nanesení se nechá lepidlo několik vteřin zaschnout a potom se oba díly pevně spojí. Poklepáváním na slepený spoj se zvýší pevnost spoje. Nadbytečné lepidlo se odstraní a okamžitě dobře vymyje vodou. Vyskytnou-li se zatvrdlé zbytky lepidla, namočí se čistícím benzínem a potom se odstraní. Lepidlo je nutné ukládat v chladnu, avšak nikoliv v mrazu – lepidlo není mrazuvzdorné.

Po přitlačení lepených ploch k sobě necháme spoj 30 minut zaschnout. Před lepením vždy lepidlo vyzkoušíme na malém vzorku látky, a to zejména tehdy, používáme-li tenkou průhlednou nebo bílou látku. Lepené spoje se mohou opakovaně prát a zůstávají pružné – netvrdnou. Doporučujeme prát šetrně a před aplikací vyzkoušet na zkušebním vzorku látky.